


東京電力福島第1原発2号機で、原子炉格納容器下部の圧力抑制プールが地震の揺れで早期に損傷したか、劣化した可能性が高いとする解析結果を19日までに、原子力安全の専門家がまとめた。

東電は、地震による原子炉の明らかな損傷ではなく、津波による電源喪失が事故原因との立場。揺れで損傷していれば、福島第1と同様に従来の耐震基準が

震災4日目
蒸気操作

外部で線量急増か

専門家解析



適用されている他の原発への影響も必至だ。東電や政府の事故調査・検証委員会の調査結果が注目される。解析したのは日本原子力研究開発機構の元研究者で、社会技術システム安全研究所（茨城県ひたちなか市）の

田辺文也所長によると、福島第1原発では地震3日後の3月14日午後9時半すぎ、原発敷地境界の放射線量が急上昇した。2号機では直前に高くなつた原子炉圧力容器から放射性物質を

に達し、15日朝、その熱と圧力によって圧力抑制プールが破損したと考えられていた。しかし、それに先立つ14日の夜、圧力容器から

沸騰水型の原子炉で、原子炉格納容器の下部につながるドーナツ形のプール。常時大量の水をためておき、事故で格納容器内に蒸気がたまつて高圧の危険な状態になつた場合、蒸気をプールの水に吹き込んで水に戻し、圧力を下げる。ためた水は、事故時に原子炉を冷やす緊急炉心冷却装置（ECCS）の水源になつていている。

含む蒸気を圧力抑制プールに逃がす操作をしていた。この前後に他機では放射性物質放出につながる出来事や操作は見当たらなかつた。

2号機は当初、津波による電源喪失で溶け落ちた燃料が格納容器

内に漏れ出たが、その後の操作に耐えられなかつた可能性を調査したことは、早い段階で既に同プールに損傷があつた可能性をうかがわせる。

田辺氏は「圧力抑制プールには接合部や保

守点検で人が入るための開口部など、弱い部分がある。地震の揺れで破損したか、少なからず、敷地境界の線量の上昇原因についても調査中。ただ、地震周辺の放射線量が高まつたことは、早い段階で既に同プールに損傷があつた可能性をうかがわせる。

田辺氏は「圧力抑制プールを含む格納容器の

他原発安全基準影響も

解説

島第1原発事

故で、地震の揺れが安

全上重要な機器に損傷

を与えたかどうかをは

つきりさせるには、廃

炉の過程で実物を調べ

るしかないが、専門家

が一定の根拠をもつて

要がある。

ここ20年ほど、日本

の原発の安全対策は欧

米に大きく遅れたとい

われる。さらに、欧米

ではまれな地震多発

地帯での立地を考え

ば、東電や経済産業

省原子力安全・保

障院が地震による損傷を

否定する姿勢は理解

できない。安全に対し

て後ろ向きと言われて

いる。安全に対する

態度は確認できてい

る。

断にも大きく影響するからだ。

今回の解析結果で損傷が疑われたのは、原子炉格納容器と一体化して閉じ込め機能を担う圧力抑制プール。ここに高圧の蒸気が送り込まれた直後に、周辺の放射線量が急上昇しこの放熱が示された。原子炉のさまざまな設備、機器は複雑な構造をしており、壁を貫通する部分も多い。どのような揺れに影響を受けるかを調べ、よくするには容易ではない。だからこそ、壊れた可能性は最大限に考える必

要がある。

状態は確認できていおらず、敷地境界の線量の上昇原因についても調査中。ただ、地震周辺の放射線量が高まつたことは、早い段階で既に同プールに損傷があつた可能性をうかがわせる。

田辺氏は「圧力抑制プールには接合部や保

守点検で人が入るための開口部など、弱い部分がある。地震の揺れで破損したか、少な

くとも劣化して、その後の操作に耐えられなかつた可能性を調べるべきだ」としている。

田辺氏は「圧力抑制プールを含む格納容器の

内に作業をしただけで

いた。この前後に他の機では放射性物質放出につながる出来事や操作は見当たらなかつた。

2号機は当初、津波による電源喪失で溶け落ちた燃料が格納容器

内に漏れ出たが、その後の操作に耐えられなかつた可能性を調査したことは、早い段階で既に同プールに損傷があつた可能性をうかがわせる。

田辺氏は「圧力抑制プールには接合部や保

守点検で人が入るための開口部など、弱い部分がある。地震の揺れで破損したか、少な

くとも劣化して、その後の操作に耐えられなかつた可能性を調べるべきだ」としている。

田辺氏は「圧力抑制プールには接合部や保

守点検で人が入るための開口部など、弱い部分がある。地震の揺れで破損したか、少な

くとも劣化して、その後の操作に耐えられなかつた可能性を調べるべきだ」としている。