

当社の安全性向上対策の取組み状況について (大飯発電所の対策状況・平成23年10月28日現在)

福島第一原子力発電所事故から得られた知見

《凡例》 ○:成功 ●:失敗

【地震による影響】

- 地震発生により原子炉は正常に自動停止
- 地すべりによる送電鉄塔の倒壊等により外部電源が喪失
- 非常用ディーゼル発電機は全て正常に自動起動
- 原子炉の冷却に必要な機器は正常に動作

【津波による影響】

- 非常用ディーゼル発電機、配電盤、バッテリー等の重要な設備が被水
- 海水ポンプが損壊し、最終ヒートシンクが喪失※1 (原子炉冷却機能喪失)
- 全交流電源喪失※2 (外部電源と非常用ディーゼル発電機が喪失)


全交流電源喪失、最終ヒートシンク喪失が長期にわたり継続し、
燃料の重大な損傷、格納容器の破損など深刻な事態に陥った

※1 「最終ヒートシンク喪失」とは……燃料から除熱するための海水を取水できなくなること

※2 「全交流電源喪失」とは……外部電源、非常用ディーゼル発電機が失われ、発電所が完全に停電すること

【安全性向上対策】(加圧水型原子炉(PWR)の例)

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 全交流電源喪失の対策 | ⇒ プラント監視をするために必要な電源設備を確保 |
| 最終ヒートシンクの喪失の対応 | ⇒ 蒸気発生器への給水設備を確保 |
| 重要機器の被水防止 | ⇒ 建屋の浸水対策を実施 |



電源確保の取組み状況

《凡例》 ■:すでに完了した対策 ■:現在、検討している対策

ハード対策



ソフト対策

配備した電源車や空冷式非常用発電装置をすみやかに必要な箇所に接続するための対策

- 体制の確立
- マニュアルの整備
- 訓練の実施

(訓練項目)

- ・電源車の配置
- ・電源車の運転
- ・電源ケーブル接続
- ・電源車への給油

休日・夜間	常に6名確保
平日訓練	14回
夜間訓練	3回
休日訓練	2回

これまでの実施回数



○訓練の反映

- ・夜間のヘッドランプの配備
- ・作業性向上のため接続端子形状の改善 他
- 設備強化対策による接続時間の短縮
- 電源車: 135分 ⇒ 空冷式非常用発電装置: 78分 (全号機への給電が完了するまでの訓練実績)

水源確保の取組み状況

ハード対策



ソフト対策

配備した消防ポンプ等をすみやかに必要な箇所に敷設するための対策

- 体制の確立
- マニュアルの整備
- 訓練の実施

(訓練項目)

- ・ポンプの配備
- ・ポンプの運転
- ・ホースの敷設
- ・ポンプへの給油


蒸気発生器への給水訓練	20回
使用済燃料プールへの給水訓練	12回
低温停止状態に向けた訓練	4回

これまでの実施回数



- 訓練の反映
- ・ポンプ設置箇所へのマーキング
- ・連絡を密にするため無線機を配備 他
- 資機材の予備
- ・消防ポンプ 必要台数53台/総数88台
- ・ホース 必要本数631本/総数670本

浸水対策の取組み状況



扉のシール

配管貫通部シール



中央制御室に給電するために必要な設備
(バッテリー室/高電圧用開閉装置室)

蒸気発生器に給水するために必要な設備
(ポンプ室/高電圧用開閉装置室)